


2712. Véase pág. 310.



2713. Véase pág. 310.



2719.




2718.




2720.



2717. Véase pág. 310.



2722.



2724.

* 2718.	Martillo de agua y pulsómetro de Franklin, para mostrar la ebullición en el vacío. [Fig. $\frac{1}{6}$ del tamaño natural.]	2.50
	El aparato está lleno de alcohol teñido de rojo, y antes de cerrarlo se expulsa el aire por los vapores de alcohol.	
2719.	— de forma distinta. [Fig. $\frac{1}{6}$ del tamaño natural.]	2.50
2720.	Martillo de agua, cantante. [Fig. $\frac{1}{6}$ del tamaño natural.]	3.—
2721.	Marmita de Papin, de cobre estañado por dentro, con tapadera de latón provista de válvula de seguridad cónica de 1 cm ² de superficie; el lastrado se hace corriendo la pesa á lo largo del brazo de palanca; con termómetro hasta 250°, colocado en un tubo de hierro lleno de mercurio; soporte de hierro forjado	83.—
2722.	— con una llave en la tapa. [Fig. $\frac{1}{6}$ del tamaño natural.]	90.—
* 2723.	— con manómetro metálico	120.—
2724.	— de construcción más sencilla, con válvula de seguridad, termómetro y manómetro metálico. [Fig. $\frac{1}{6}$ del tamaño natural.]	72.—

Francos