



## E. Propagación del calor.

|         |  | Francos |
|---------|--|---------|
| 2999.   | Aparato de Ingenhousz para mostrar la conductibilidad calorífica de los cuerpos sólidos. [Fig. 1/4 del tamaño natural.]  | 18.—    |
|         | — las varillas cubiertas con una capa de ioduro de plata y mercurio  | 19.—    |
| * 3001. | — con soporte, con una doble pantalla protectora, que evita que el calor irradiado por el foco calorífico llegue á las varillas. Las varillas van cubiertas en su parte superior por una capa de ioduro de plata y mercúrio. [Fig. 1/5 del tamaño natural,   |         |
|         | pág. 340.]   | 24.—    |
| 3002.   | — de Mühlenbein, con mechero de gas. [Fig. 1/5 del tamaño natural, pág. 340.] Se calienta un extremo de una varilla de cobre fuerte; al otro extremo se colocan en forma de estrella una serie de varillas delgadas de materiales diferentes. La radiación directa hacia las varillas se evita interponiendo un doble disco entre aquellas y la llama. | 45.—    |
| 3003.   | — con lámpara de alcohol   | 45. —   |
| * 3004. | — de Rebenstorff-Weinhold, compuesto de un tubo de latón, en el que se fijan varias varillas mediante corchos, y terminado en dos enchufes para la entrada del gas. Se hace pasar vapor por el tubo de latón. Las varillas van cubiertas por un lado con ioduro de plata y mercurio y por el otro con ioduro de cobre y mer-                           |         |
|         | curio. [Fig. 1/5 del tamaño natural, pág. 340.]  | 36.—    |
| 3005.   | — de Tyndall. [Fig. 1/4 del tamaño natural.]   | 14.—    |
| 3006.   | — con pintura termoscópica   | 15.—    |