




5828.




5829.




5835. Véase pág. 571.



5831. Véase pág. 571.



5830.



5836. Véase pág. 571.

pesas y un amortiguador. El segundo cilindro va aislado y se une metalicamente con el cuerpo cuyo potencial quiere medirse.

- 5827. **Electrómetro absoluto** de Noack. Con cilindro protector y caja de madera. [Fig. $\frac{1}{6}$ del tamaño natural, pág. 569.]
- 5828. **Electrómetro de cuadrantes** de Thomson-Mascart. [Fig. $\frac{1}{8}$ del tamaño natural.]
- 5829. — de Weinhold. Con recargador. [Fig. $\frac{1}{10}$ del tamaño natural.]
- 5830. — modelo sencillo para demostraciones. [Fig. $\frac{1}{7}$ del tamaño natural.]

Francos

250.—
480.—
360.—
96.—